

## 9. złota zasada



### Korzystanie z narzędzi

- Używać tylko sprawdzonych narzędzi będących w nienagannym stanie, a uszkodzone środki robocze oznaczyć i dostarczyć do sprawdzenia

## 10. złota zasada



### Rusztowania

- Wznoszenie rusztowań, ich przebudowa czy modyfikacja są zakazane (z wyłączeniem rusztowań na kółkach)

Najważniejszym celem jest ZERO WYPADKÓW w przedsiębiorstwie i przestrzeganie „Złotych zasad“ z zakresu bezpieczeństwa pracy!



# Złote zasady

## bezpieczeństwa pracy

w firmie Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co.KG



### 1. złota zasada



#### Last Minute Risk Analyse (LMRA)

- Stosowanie Last Minute Risk Analyse przed rozpoczęciem pracy
- Przed każdym rozpoczęciem pracy i rozpoczęciem wykonywania zlecenia użyć karty LMRA

### 2. złota zasada



#### Porządek i czystość

- Czystość + porządek = bezpieczeństwo (CPB)
- Tylko czyste i uprzątnięte stanowisko pracy jest bezpiecznym miejscem pracy

### 3. złota zasada



#### Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej
- Stosować tylko odpowiednie i sprawdzone ŚOI

### 5. złota zasada



#### Środki transportu

- Urządzenia do transportu poziomego, dźwigi, wyznaczanie do obsługi podnoszonych podestów roboczych
- Obsługa środków transportu tylko po odpowiednim szkoleniu i wyznaczeniu

### 7. złota zasada



#### Alkohol

- Zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających
- Spożywanie alkoholu i substancji odurzających w czasie pracy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz ciężkich wypadków

### 4. złota zasada



#### Praca na wysokościach

- Bariery, zabezpieczenie, ŚOI zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
- Stosować odpowiednie bariery, osłonę z trzech stron, ewentualnie zastosować ŚOI zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

### 6. złota zasada



#### Budynki zakładowe

- Pobyt jedynie w wyznaczonych obszarach
- Wejście tylko do wyznaczonych obszarów roboczych

### 8. złota zasada



#### Prace elektryczne

- Prace mogą być zlecane wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom